

Numer zapytania	Z229/3127/1
Tytuł zapytania	Regeneracja wirnika kruszarki Makrum 40.99 w Zakładzie Górniczym Kujawy
Kupiec prowadzący:	Grzecha, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-05-08 13:40:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-05-08 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-05-18 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-05-15 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

W imieniu Holcim Polska S.A. zapraszam do złożenia oferty cenowej na kompleksową regenerację wirnika kruszarki Makrum 40.99 w Zakładzie Górniczym Kujawy.

Szczegółowy zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest pełen proces regeneracji, obejmujący następujące etapy:

1. Demontaż łożysk.
2. Demontaż śrub ściąających tarcze wirnika.
3. Demontaż 15 szt. tarcz oraz 52 szt. klinów ustalających tarcze.
4. Demontaż wału głównego.
5. Wykonanie badań nieniszczących (NDT) wału głównego kruszarki oraz tarcz wirnika metodami MT i NT – wymagane jest przedłożenie protokołu z badań Zleceniodawcy.
6. Regeneracja 15 szt. tarcz wirnika polegająca na odcięciu i wspawaniu nowych tarcz z wykorzystaniem istniejących piast.
7. Wykonanie 8 kompletów nowych śrub ściąających tarcze (M50x2385) wraz z nakrętkami.
8. Wykonanie 60 sztuk nowych klinów mocujących tarcze oraz 20 sztuk wkładek zabezpieczających.
9. Regeneracja gwintu oraz nakrętki na wale głównym wirnika.
10. Kompletny montaż wirnika po dostarczeniu zregenerowanych części wraz z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym czopów wału.

Uwagi i wymagania formalne

- **Dokumentacja:** Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załącznikiem technicznym do niniejszego zapytania.
- **Gwarancja:** W ramach oferty wymagane jest przedłożenie pisemnej gwarancji na wykonane prace.

Wizja lokalna: Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej wirnika na terenie Zakładu Górniczego KUJAWY w celu dokładnej oceny stanu technicznego.

Osoby kontaktowe

Marcin Nosek, email: marcin.nosek@holcim.com, tel. 502786092

Marek Popielarz, email: marek.popielarz@holcim.com, tel. 572700112

Dziękuję za przygotowanie i przesłanie oferty.

Z poważaniem

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. zakupów

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wymagania BiOZ i OŚ Holcim Polska SA.pdf
2.	OWDIU - Ogólne Warunki Dostaw i Usług Wyd_2_20240401.pdf
3.	Zapytanie ofertowe - Kompleksową regenerację wirnika kruszarki Makrum 40_99.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Z229/3127/1 - Regeneracja wirnika kruszarki Makrum 40.99 w Zakładzie Górniczym Kujawy		1	szt.	060202 - Maintenance of Mechanical Equipment

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie