

Numer zapytania	Z37/3127/1
Tytuł zapytania	Wykonanie naprawy dylatacji nad silosami cementu w Cementowni Kujawy
Kupiec prowadzący:	Grzecza, Patrycja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-06-23 17:07:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-23 17:07:34
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-30 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-30 09:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie naprawy dylatacji nad silosami

cementu na terenie Cementowni Kujawy, należącego do Holcim Polska S.A.

1. Przedmiot zapytania:

Wykonanie naprawy dylatacji nad silosami

2. Zakres zapytania ofertowego:

Zapytanie dotyczy wykonania naprawy spękanej dylatacji podłogi w pomieszczeniu nad silosami cementu. Spękanu uległa posadzka nad elementami konstrukcyjnymi. Należy usunąć wszystkie luźne kawałki starej wylewki. Ponadto należy wykuć wylewkę na szerokości 0,5m wzdłuż linii dylatacji, grubość wylewki wynosi 5 cm. Powierzchnia do oczyszczenia wynosi około 5 m². Odkryta dylatację należy wypełnić pianką montażową. Następnie uzupełnić wykuta posadzkę odtwarzając dylatację. Przy wykonywaniu posadzki należy oczyścić i zagruntować miejsce styku nowej i starej wylewki. Wprowadzić pręty wzmacniające poprzez wklejenie ich na kotwę chemiczną w starą posadzkę. Zastosować pręty o średnicy co najmniej 6mm. Pręty wkleić po obu stronach dylatacji, co najmniej 5 po każdej stronie. Pręty muszą być zatopiona na minimum 10 cm w starą posadzkę. Dylatację na wysokości wylewki wykonać z pianki dylatacyjnej do posadzek. Posadzkę wykonać z gotowej mieszanki o wytrzymałości na ściskanie ≥ 20 MPa.

Możliwe jest zapoznanie się ze stanem istniejącym w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

3. Wymagane informacje w ofercie:

W ofercie należy podać cenę ryczałtową za opisany powyżej zakres dostaw i usług.

W Holcim Polska S.A. obowiązuje 60 dniowy termin płatności po wykonaniu usługi.

4. Dane kontaktowe w sprawach technicznych:

- Paweł Brzozowski, tel. 572 700 420, e-mail: pawel.brzozowski@holcim.com

5. Termin składania ofert:

30.06.2025 r. godz. 10:00.

Z wyrazami szacunku,

Patrycja Grzeczka

Specjalista ds. Zakupów

Dział Zakupów

Holcim Polska S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

88-192 Piechcin, Poland

tel. 572 700 442

patrycja.grzeczka@holcim.com

www.holcim.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	1_ Zapytanie ofertowe - naprawa dylatacji nad silosem cementu.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie naprawy dylatacji nad silosami cementu w Cementowni Kujawy		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie